

Exposé

VW ähnlich California / Karmann T4 Carthago Malibu k

9.900,- €

Fahrzeug



Grundriss



Technische Daten

Modell-/Baujahr	1991, 1991
Leistung	45 KW / 61 PS
km Stand	217656 km
Basisfahrzeug	VW
Getriebe	Schaltgetriebe
Anzahl Schlafplätze	4
Gesamtlänge	4740 cm
Gesamtbreite	1840 cm
Höhe	2320 cm
Aufbauart	Integriert
techn. zul. Gesamtmasse	2515 kg
Infrastruktur	Küche
Kraftstoff	Diesel
	Doppelbett längs, Aufstelldach (Doppelbett)

Beschreibung

Schweren Herzens muss ich mich aus gesundheitlichen Gründen von meinem sehr seltenen Carthago VW Bus trennen, welcher seit 2008 in meinem Beitz ist. Vor mir ist nur 1 Vorbesitzerin.

Die Vorbesitzerin hat bei ca. 130.000 Kilometer bei der VOWA Innsbruck einen neuen Motor erhalten.

Es handelt sich um einen, im Originalzustand befindlichen VW T4 Carthago Malibu mit aufklappbaren Hochdach, Diesel Zusatztank gesamt ca. 95 Liter, Servolenkung, 5 Gang Getriebe und mit über kompletten Campingzubehör, wie einer abnehmbaren Brandrup Thermo Innenhülle für kalte Tage, 2 Stück Thule Leveller Rampen, langes Stromkabel, Sonnenschutzmatten für die Windschutzscheibe und die Seitenscheiben, Fahrradträger für 2 Räder u.s.w.

Der Camper wird ohne Pickerl verkauft, so besteht die Möglichkeit, die Reparaturen sehr günstig von einem Bastler zu erledigen.

Ich habe am 19.3.2026 von einer Werkstätte feststellen lassen, welche Reparaturen für ein neues Pickerl nötig sind: Wischer vo. schmieren, Wischergestänge vo. ausgeschlagen, Wischerarm li. und re. Verzahnung defekt, Nebelschlussleuchte ohne Funktion, Bremsscheiben innen stark angerostet, Ankerblech vorne li. und re. durchgerostet, Bremse hi. re. steckt, Bremse vo. re. steckt, Reifen schuppig und von 2013, Querlenker vorne li. und re. Gummi rissig,

Dämpfergummi vorne li. und re. rissig, Stabigummi vorne li. und rechts rissig, ALB Regler

fest, Traggelenk vorne li. und re. Manschetten gerissen, Spurstangenkopf vo. li. und re.,

Bremsflüssigkeit unter Siedetemperatur, 5mm Durchrostung bei Windschutzscheibe, Schiebetür Schloss einstellen, Vorglüung Kabel unterbrochen.

Offizielle Kosten der Werkstätte incl. 4 neuer Reifen ca. €3.500,-

Beim unreparierten Verkaufspreis von € 9.900,- sind die Werkstattkosten für das neue Pickerl bereits abgezogen, weshalb dieser Preis nur sehr leicht verhandelbar ist.

Ausstattung

- Pakete (Frosterfach klein, Kühlschrank bis 110 l)
- AES-Kühlschrank

Bilder





Verkäufer