

Exposé

Hymer B-Klasse MC T 580 MwSt, SAT-TV, Markise, 3,5t

**76.990,- €**

MwSt. ausweisbar

Fahrzeug



Grundriss



**Technische Daten**

<b>Modell-/Baujahr</b>	2020
<b>Erstzulassung</b>	01.11.2018
<b>Anzahl der Achsen</b>	2
<b>Leistung</b>	105 KW / 143 PS
<b>km Stand</b>	84758 km
<b>Umweltplakette</b>	grün
<b>Schadstoffklasse/-norm</b>	Euro 6c
<b>Basisfahrzeug</b>	Mercedes Sprinter
<b>Motordetails</b>	2,2
<b>Getriebe</b>	Automatik
<b>Antriebsart</b>	Frontantrieb
<b>Anzahl Schlafplätze</b>	2
<b>Gesamtlänge</b>	699 cm
<b>Gesamtbreite</b>	229 cm
<b>Höhe</b>	296 cm
<b>Innenhöhe</b>	198 cm
<b>Aufbauart</b>	Teilintegriert
<b>Masse in fahrber. Zustand</b>	3108 kg
<b>techn. zul. Gesamtmasse</b>	3500 kg
<b>Zuladung</b>	392 kg
<b>Infrastruktur</b>	WC
<b>Liegeflächen</b>	Einzelbett (192x86+ 192x86)
<b>Sitze mit Gurt</b>	3
<b>Radstand</b>	3900 cm
<b>Anhängerlast (gebremst)</b>	2000 kg
<b>Kraftstoff</b>	Diesel
<b>Heizung</b>	6 kw Warmluft
<b>Kühlschrankvolumen</b>	142 l
<b>Wasservorrat</b>	180 l
<b>Abwassertankvolumen</b>	150 l
<b>Batterie</b>	95 Ah
<b>Polster</b>	Kitami
<b>Steckdosen 230V</b>	4
<b>Steckdosen 12V</b>	2
<b>Farbe</b>	schwarz
	L-Sitzgruppe
	Einzelbett

- Fahrzeug war von November 2018 bis Januar 2024 im Mitarbeiterfuhrpark der Hymer GmbH
- MwSt ausweisbar
- Mercedes-Benz Sprinter 4,43 t - 414 CDI - 105 KW/143 PS - Euro 6c Gr. III WLTP inkl. Eco Start/Stop
- Ablastung auf 3,5 t (bei Mercedes-Benz Sprinter 414/418 CDI)
- mit zGG 3,5 t: zugelassene Sitzplätze einschließlich Fahrer im Fahrzeugschein: 3
- Auflastung auf 4430kg möglich ! (dadurch 4 eingetr. Sitzplätze)
- Ausstieg beleuchtet
- Bereifung-Alu schwarz 225/75/R16C/6,5J
- Fahrerhaus Außenlackierung Metallic Obsidianschwarz
- Frontscheibe elektrisch beheizbar
- Automatikgetriebe 9G-TRONIC inkl. Hold-Funktion
- Heckstützen
- THERMOTRONIC vollautomatische Klimaanlage (Aufpreis zu halbautomatischer Klimaanlage)
- 92 l Kraftstofftank
- Lederlenkrad
- Mercedes-Benz MBUX 7" Multimedia System mit Lenkrad-Multifunktionstasten, DAB, Touchscreen
- Raucherpaket
- Reifenluftdrucksensoren
- LED-High-Performance-Scheinwerfer
- Sitzheizung Fahrer & Beifahrer
- Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC PLUS inkl. Lenkrad-Multifunktionstasten (Aufpreis zu Tempomat)
- Möbeldekor Grand Oak, Wohnwelt Kitami
- Außenfarbe Aufbau Crystal-Silver-Metallic inkl. lackiertem Alkoven
- Komfort-Eingangstür mit Fenster, Verdunklungsrollo, integriertem Mülleimer und 2-fach Verriegelung
- Panorama-Dachlüfter 80 x 50 cm, doppelverglast mit LED-Beleuchtung über Heckbett
- Fahrradträger für drei Fahrräder, max. Traglast 60 kg
- Fliegenschutzrollo an der Eingangstür
- Style-Paket Mercedes-Benz Teilintegriert (Kühlergrill Chrom, Stoßfänger, Anbauteile und Kühlergrillrahmen in Wagenfarbe lackiert, Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht)
- Holzlattenrost in der Dusche
- 4 x 230 V / 3 x 12 V / 2 x Doppel-USB (inkl. Küchenwand-Verkleidung) Zusatzsteckdosen
- Komfort L-Sitzgruppe mit Loungepolstern, längs-/quer verschiebbarem Tisch und 2 integrierten 3-Punkt-Gurten
- Gasfilter für automatische Gasflaschenumschaltanlage
- Automatische Gasflaschenumschaltanlage mit Crash Sensor und EisEx
- Ambiente-Beleuchtung inkl. Sockelbeleuchtung und Licht-Highlights
- Satelliten-Flachantenne digital ohne Receiver
- 32" Flachbildschirmhalter
- 32" LED-Flachbildschirm mit integrierten Lautsprechern, Fernbedienung, DVD-Laufwerk, HYMER Smart-Multimedia-System mit Bluetooth (DVB-T/C, DVB-S2) inkl. Receiver
- Zusatzpolster zwischen den Längseinzelbetten inkl. integriertem Komfortaufstieg und Tablett
- Zusatzpolster für weitere Schlafmöglichkeit unter Einbeziehung des Fahrersitzes (inkl. absenkbarem Tisch)
- Markise mit Adapter, Gehäuse weiss , 450 x 250 cm
- aktuell Rückfahrkamera nicht angeschlossen !

- Das Fahrzeug hat, innen wie außen, deutlich sichtbare Gebrauchsspuren, Beulen und Kratzer. Mängel sind etwa: Hymer-Schriftzug vorne fehlt, Lack in dem Bereich z.T. ab, Kratzer auf Garagentüre links und rechts , Innenverkleidung in Heckgarage verschrammt , Innenverkleidung Garagentüren verkratzt, Motorhaube verblichen, und oben Kratzer, Dämmmatten Motorraum beschädigt , Stoßfänger hinten verschrammt, vorne geschürft, Kratzer Kotflügel links, Fahrertüre verkratzt)
- weitere Mängel sind aktuell vorhanden:
  - - Ablauf Spülbecken wird erneuert !
  - - An den Griffen der Küchenschubladen löst sich die Beschichtung
  - - Sicherungsblock verschmort (wird vor Auslieferung behoben)
  - - Kühlschrank ohne Funktion (wird vor Auslieferung behoben)
  - - Fehlermeldung Bordelektrik (wird vor Auslieferung behoben)
  - - Aufbau-Batterie wird vor Auslieferung erneuert
  - - Trittstufe Bett hinten verkratzt und leicht eingedrückt
  - - Übergang Seitenwand links und Dach eingedrückt (Delle)
  - - Fensterheberschalter an Fahrertüre defekt (wird vor Auslieferung behoben)
- Gewichtsangabe (Die tatsächliche Masse des Fahrzeugs, d.h. die Masse in fahrbereitem Zustand zuzüglich aller bestellten und werkseitig verbauten Sonderausstattung beträgt ca.3169 kg.)

Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten.

## Ausstattung

- Multifunktionslenkrad, Lederlenkrad, Allwetterreifen, ABS, ESP, Rußpartikelfilter, Abstandstempomat, Notbremssassistent, Servolenkung, Tempomat
- Fahrradträger für 2 Räder, Heckgarage, Markise
- Rollrost
- Klimaautomatik, Sitzheizung Fahrerhaus
- 3-Flammkocher
- Radio/Tuner, DAB Radio, Rückfahrkamera, SAT-Anlage, TV

Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten.

## Bilder









**Verkäufer**

Hymer Zentrum B1 Dhonau GmbH  
Hymer-Zentrum B1 Dhonau GmbH Fahrzeugverkaufsteam  
Kölner Str. 35 - 37 (Kreuzung B1 / B223)  
45481 Mülheim an der Ruhr

☎ +49-(0)208-48429-25

FAX +49-(0)208-48429-29

✉ [caraworld@transfer.syscara.com](mailto:caraworld@transfer.syscara.com)