

Exposé

## Mercedes-Benz Marco Polo 200 d ACTIVITY

35.000,- €

Fahrzeug



Grundriss



## Technische Daten

<b>Modell-/Baujahr</b>	2017
<b>Leistung</b>	100 KW / 136 PS
<b>km Stand</b>	111600 km
<b>Umweltplakette</b>	grün
<b>Basisfahrzeug</b>	Mercedes
<b>Getriebe</b>	Automatik
<b>Anzahl Schlafplätze</b>	4
<b>Aufbauart</b>	Campervan
<b>techn. zul. Gesamtmasse</b>	3100 kg
<b>Kraftstoff</b>	Diesel
	Aufstelldach (Doppelbett)

## Beschreibung



ABS  
ESP  
Alarmanlage  
Beifahrerairbag  
Fahrerairbag  
Seitenairbag  
Kopfairbag  
Müdigkeitswarnsystem  
Reifendruckkontrollsystem  
Servolenkung  
Tagfahrlicht  
Traktionskontrolle  
Wegfahrsperre  
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung  
ArMLEHNE  
Berganfahrassistent  
Einparkhilfe  
Einparkhilfe Kamera  
Einparkhilfe Sensoren hinten  
Elektr. Fensterheber  
Elektrische Seitenspiegel  
Getönte Scheiben  
Klimaanlage  
Klimaautomatik  
Lederlenkrad  
Multifunktionslenkrad  
Regensensor  
Schiebetür links  
Schiebetür rechts  
Standheizung  
Start/Stop Automatik  
Tempomat  
Bluetooth  
Freisprecheinrichtung  
Radio  
USB  
Anhängerkupplung  
Markise  
Reserverad  
Schaltwippen  
Sommerreifen  
Stahlfelgen  
Winterreifen  
Verkaufe Marco Polo Activity für Camping.  
Zusatzausstattung:  
Markise rechts

Anhängerkupplung  
Schiebetüre links  
CEE 230V Aussensteckdose  
3x230V Steckdosen innen  
Integriertes Batterieladegerät für Bordbatterie  
2 Vanessa Packtaschen für Fenster hinten  
CamperX Heckauszug  
Spezienschlafbankverlängerung, ausbaubar und verschiebbar  
Schonsitzbezüge vorne und hinten  
Isolier- und Verdunkelungsmatten für alle Scheiben  
Visko Klappmatraze für Schlafbank  
Bemerkung:  
Neue Winterreifen (11/2024) auf Stahlfelgen  
Sommereifen neu seit 04/24  
Originalschlafbankverlängerung und Mercedes Klapptisch innen sind vorhanden.  
Zusätzlich erhältlich:  
Outwell Scenic Road 250 Anbauzelt + viel Campingzubehör  
Bemerkung:  
Kleinere Lackschäden  
Delle in Seitentür rechts  
Gasdruckfeder Aufstelldach Verriegelung defekt

## Ausstattung

## Bilder





Verkäufer