

Exposé

Chausson Twist V 594 Start Spezial Edition

37.500,- €

Fahrzeug



Technische Daten

Modell-/Baujahr	2017
Leistung	96 KW / 130 PS
km Stand	68567 km
Umweltplakette	grün
Basisfahrzeug	Fiat
Getriebe	Schaltgetriebe
Anzahl Schlafplätze	2
Gesamtlänge	599 cm
Aufbauart	Campervan
techn. zul. Gesamtmasse	3500 kg
Infrastruktur	WC Küche
Kraftstoff	Diesel
	Mittelsitzgruppe
	Doppelbett quer

sofort verfügbares Wohnmobil!**Fahrzeug:**

Fahrgestell Fiat Ducato
Erstzulassung 06/2017
Kilometerstand 68.567 km
Motorleistung in kW 96 kW (131 PS)
Hubraum in cm³ 2287 cm³
Getriebe Schaltgetriebe mit 6 Gängen
Kraftstoff Diesel
Schadstoffklasse 5
Umweltplakette 4 (Grün)
Kraftstofftank mit 90 Liter
Zul. Gesamtgewicht 3500Kg
Leergewicht 2925 kg
Länge: 5995 mm
Breite: 2050 mm
Höhe: 2650 mm
ASB
ESP
HU 06/2026
Gasprüfung 06/2025
Fahrzeug aus 1. Hand
Unfallfrei
Datum letzter Zahnriemenwechsel 11/22
Km-Stand letzter Zahnriemenwechsel 53.798 km
Nichtraucherfahrzeug
Kleine Hunde wurden mitgeführt

Ausstattung:

Klimaanlage Fahrerhaus
Webasto Diesel-Standheizung
Anzahl Gurtsitzplätze 4
Airback Fahrer- und Beifahrer
Bordcomputer
Drehbarer Fahrersitz
Drehbarer Beifahrersitz
Elektrische Fensterheber vorn
Elektrische Außenspiegel
Tempomat
Pioneer Radio/Navigationsgerät mit Touchscreen, DAB und Wohnmobilsoftware
Bluetooth Freisprecheinrichtung
Einparkhilfe Kamera mit Linienführung
Sommerreifen auf Alufelgen
Winterreifen auf Stahlfelgen
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung
Fahradträger für 2 Räder
2x Gaskochfeld

Platz für 2x 11kg Gasflasche
 Bad mit Dusche, Waschbecken und Toilette
 Trittstufe Thule
 Boardbatterie AGM 90AH
 Land-Stromanschluss mit FI Schutzschalter
 2x Dometic Heki Dachfenster 40x40
 Kühlschrank 80l auf Kopfhöhe wahlweiser Betrieb über Batterie/Gas/Landstrom
 Alle Fenster mit Verdunklung und Fliegengitter
 Fliegengitter Schiebetüre
 Tisch kann auch außen angebracht werden
 3. Bett bei Bedarf in Sitzgruppe umbaubar
Bekannte Mängel/Schäden
 Kratzer hinten links
 SOG derzeit defekt
 Teilkante am Küchenblock defekt
 Magnete Verdunkelung Frontscheibe gebrochen
 Matratzen z.T. fleckig
 Leseleuchte über dem Bett defekt
 Bilder noch mit den Winterreifen

Ausstattung

- Kühlschrank bis 110 l, Frosterfach klein
- ESP, Zentralverriegelung, ABS
- Heckgarage
- Klimaanlage
- AES-Kühlschrank
- Warmwasser
- DAB Radio, Bluetooth Fahrerhaus

Bilder





Verkäufer