

Exposé

Carthago chic c-line T T 4.8 H Verkauf nur an Gewerbe!


55.000,- €

Differenzbesteuerung gemäß §25a

Fahrzeug



Grundriss



Technische Daten

Modell-/Baujahr	2013
Anzahl der Achsen	2
Leistung	109 KW / 148 PS
km Stand	51340 km
Umweltplakette	grün
Schadstoffklasse/-norm	Euro 5
Basisfahrzeug	Fiat Ducato
Motordetails	Fiat 2,3MJet/42,5Maxi-148PS
Getriebe	Schaltgetriebe
Antriebsart	Frontantrieb
Anzahl Schlafplätze	4
Gesamtlänge	741 cm
Gesamtbreite	234 cm
Höhe	285 cm
Aufbauart	Teilintegriert
techn. zul. Gesamtmasse	4500 kg
Infrastruktur	WC
Liegeflächen	Einzelbett (195x210) Hubbett (150x195)
Sitze mit Gurt	5
Anhängerlast (gebremst)	1800 kg
Anhängerlast (ungebremst)	750 kg
Kraftstoff	Diesel
Heizung	Gasheizung
Kühlschrankvolumen	160 l
Gefriervolumen	30 l
Farbe	weiß
	L-Sitzgruppe
	Einzelbett, Hubbett

Beschreibung

- Fiat Ducato Maxi 2,3 Multijet 148 PS
- ALKO Tiefrahmen Chassis
- Zentralverriegelung inkl. Aufbautür
- Fliegengitter Rolltür
- Automatische Klimaanlage im Fahrerhaus
- El. Fensterheber im Fahrerhaus
- El. Spiegelverstellung
- Faltverdunkelung im Fahrerhaus
- Heosafe Sicherheitsschlösser im Fahrerhaus zusätzlich
- 6 Gang Schaltgetriebe
- Airbag Fahrer- und Beifahrerseite
- Blaupunkt Doppel DIN Radio inkl. Rückfahrkamera Hifi Audio System
- El. Hubbett über der Sitzgruppe ca. 200 Kg Traglast
- 5. eingetragene Sitzplätze in Fahrtrichtung
- 6 Schlafplätze (Sitzgruppe ist ebenfalls mit Zusatzpolster umbaubar)
- LED Beleuchtung dimmbar
- Anhängerkupplung abnehmbar
- Zweite Aufbauatterie
- Kühlschrank mit Gefrierfach 12V/230V/Gas
- Küchenblock mit 3er Gaskochstelle / Dunsthaube und Spülbecken
- Doppelboden belüftet und beheizt mit großem Stauraum
- Außendusche in der Heckgarage
- SOG Toilettenlüftung
- Regalsystem in der Heckgarage
- USB Steckdosen im Heckbereich
- Dachreling und Heckleiter
- GFK-Dach
- Tagfahrlicht
- Gasumschaltanlage wurde in 2023 erneuert
- Markise hat einen leichten Streifschaden
- Fahrzeug hat dem Alter entsprechende Gebrauchsspuren
- Reifen sind von DOT 48/18
- Wasserschaden im Bereich T-Haube Bug Hölzer beschädigt
- B2B Verkauf (Händlergeschäft unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung.)

Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten.

Ausstattung

- Pakete (Autark-Paket)
- Zentralverriegelung, ABS, Servolenkung, Tempomat, Anhängerkupplung fest
- Doppelboden, GFK-Dach, Heckgarage, Markise
- Rollrost
- Klimaanlage
- 3-Flammkocher

- Außendusche
- Radio/Tuner, Rückfahrkamera

Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten.

Bilder







Verkäufer

Hymer Zentrum B1 Dhonau GmbH
Hymer-Zentrum B1 Dhonau GmbH Fahrzeugverkaufsteam
Kölner Str. 35 - 37 (Kreuzung B1 / B223)
45481 Mülheim an der Ruhr

✉ caraworld@transfer.syscara.com