

Exposé

Laika Kreos 3008

42.500,- €

Fahrzeug



Grundriss



## Technische Daten

<b>Modell-/Baujahr</b>	2016
<b>Leistung</b>	96 KW / 130 PS
<b>km Stand</b>	59000 km
<b>Umweltplakette</b>	grün
<b>Basisfahrzeug</b>	Fiat
<b>Getriebe</b>	Schaltgetriebe
<b>Anzahl Schlafplätze</b>	5
<b>Gesamtlänge</b>	699 cm
<b>Gesamtbreite</b>	230 cm
<b>Höhe</b>	298 cm
<b>Aufbauart</b>	Teilintegriert
<b>techn. zul. Gesamtmasse</b>	3650 kg
<b>Infrastruktur</b>	WC Küche
<b>Kraftstoff</b>	Diesel
	L-Sitzgruppe
	Doppel-/franz. Bett, Einzelbett, Hubbett

## Beschreibung

Laika Kreos 3008, Sat, Markise, TV, Radio Rückfahrkamera mit NAVI

Kategorie: Teilintegrierter

Kilometerstand: 57000

Leistung: 130PS

Kraftstoffart Diesel

Getriebe 6-Gang Schaltgetriebe

Schadstoffklasse: Euro 5

Umweltplakette: Grün

Erstzulassung 05/2016

Anzahl der Fahrzeughalter: 2

Zulässiges Gesamtgewicht: 3650kg

HU: 04/2026

Klimatisierung: Klimaautomatik

Einparkhilfe: Kamera

Anzahl Schlafplätze: 5

Abmessungen lt. Fahrzeugschein:

Länge: 6990mm

Breite: 2300mm

Höhe 2980mm

Ausstattung:

ABS / ESP

Navigationssystem

Seitensitzgruppe

Tempomat

Zentralverriegelung

Festbett

Heckgarage

Markise

Partikelfilter

Scheckheftgepflegt

Separate Dusche

Servolenkung

TV

WC

Fiat 130 PS, Schaltgetriebe 6- Gang

Klimaautomatik

Reifen 16" mit Alufelgen

Lederlenkrad und Schaltknäuf

v Tempomat, el. FH, ZV, el. Spiegel beheizt

L-Sitzgruppe groß

Fahrerhausfenster mit Plisserollos

Panoramafenster über Fahrerhaus

Fahrerhaussitze drehbar und höhenverstellbar

Truma Combi 6

Hubbett elektr. über Sitzgruppe

Küche mit Spüle, Kocher, Backofen, Dunstabzug

großer Kühlschrank mit sep. Frosterfach  
LED Komplettbeleuchtung  
elektr. Einstiegsstufe  
Dieseltank 120l  
Bad mit Dusche, WC und Waschbecken sep.  
großer Kleiderschrank  
Stauraum unter Bett  
großes Bett  
Amaturenbrett in Chromdesign  
Radio mit Freisprechanlage, Touchscreen, DVD, Navigation  
Rückfahrkamera  
Markise  
TV 22" incl. Halterung + DVD  
Vollautom. Sat Anlage Oyster 85er HD  
Heckträger für 4 Fahrräder  
12V und 220V Steckdose in Garage  
Zwei Kratzer links vorne / hinten, Beschädigung rechts hinten, Bilder der Kratzer bzw, weitere Bilder können auf Anfrage per eMail zugeschickt werden

## Ausstattung

- Frosterfach Maxi, Kühlschrank über 110 l
- ESP, Kurbelstützen, Zentralverriegelung, ABS
- Doppelboden, Heckgarage
- AES-Kühlschrank
- Warmwasser

## Bilder





Verkäufer