

Exposé

Carthago chic e-line I 47

~~49.900,- €~~ **45.900,- €**

Fahrzeug



Technische Daten

Modell-/Baujahr	2011
Anzahl der Achsen	2
Leistung	116 KW / 158 PS
km Stand	87300 km
Umweltplakette	grün
Basisfahrzeug	FIAT Ducato
Motordetails	3.0l mit Steuerkette
Getriebe	Schaltgetriebe
Antriebsart	Frontantrieb
Anzahl Schlafplätze	4
Gesamtlänge	729 cm
Gesamtbreite	234 cm
Höhe	320 cm
Aufbauart	Integriert
techn. zul. Gesamtmasse	4500 kg
Infrastruktur	Küche WC
Sitze mit Gurt	4
Anhängerlast (gebremst)	1800 kg
Anhängerlast (ungebremst)	750 kg
Kraftstoff	Diesel
Heizung	ALDE 3010 Warmwasserheizung
Kühlschrankvolumen	160 l
Wasservorrat (inkl. Boiler)	10 l
Polster	Stoff
Steckdosen 230V	ja
Steckdosen 12V	ja
Führerscheinklasse	C1
Vorbesitzer	1
	im Kundenauftrag
	Mittelsitzgruppe, Rundsitzgruppe
	Doppelbett vorn, Doppelbett hinten, Hubbett, Doppelbett quer

Verkauf im Kundenauftrag

Carthago Chic E-Line I 47

- EZ: 05/2011
- 1. Hand
- 87.300 km
- Fiat Ducato 4.500kg zGG
- 3.0l mit Steuerkette 157PS Schaltgetriebe
- Fahrer-/Beifahrerairbag
- Klimaanlage Fiat Fahrerhaus
- Tempomat
- Plisseeverdunkelung Fahrerhaus
- Dachmarkise
- Zusatz-Sicherheitsschlösser ABUS an Aufbau- und Fahrtüre
- große Garage mit Motorradbühne ausziehbar
- 2 er Fahrradträger an der Heckwand
- Rückfahrkamera
- automatische Satantenne Oyster mit TV Alphonics
- Tresor
- ALDE Heizung (Warmwasserheizung)
- Pilotensitze drehbar
- großer Absorberkühlschrank 160l Dometic (230V/12V/Gas) mit sep. Frostfach
- 3-flamm Gaskocher
- Toilettenraum mit sep. abtrennbarer Dusche
- großer Kleiderschrank
- elektrischer Fensterheber an Fahrtüre
- Panorama Dachfenster über Sitzgruppe
- Solaranlage
- Navigationssystem
- Doppelboden
- elektrische Trittstufe an Eingangstüre
- Gasumschaltanlage
- Wechselrichter Weaco

Am Fahrzeug sind noch folgende Arbeiten auszuführen bzw sichtbares:

- Armaturenblech links und rechts gerissen (rein optisch)
- Wechselrichter ohne Funktion
- Duschwanne gerissen / defekt
- Außenspiegel / Rückspiegel rechts (wurde angefahren und getappet)
- Scheibe rechts Beifahrerseite läuft an, milchig (zwischen den einzelnen Scheiben)
- Rollo/Mückengitter an Küche und Sitzgruppe defekt
- Wand-Innenseite hinten rechts oben -> Wasserränder sichtbar (rein optisch, keine Feuchtigkeit messbar, kommt laut Besitzer von einem Feuchteintritt, als das Fahrzeug neuwertig war)
- Reinigung Innen und Außen

Verkauf im Kundenauftrag, Privatverkauf ohne Garantie / Gewährleistung. (Ausschluss jeglicher Sachmängelhaftung)

Ausstattung

- ABS, Airbag Beifahrer, Airbag Fahrer, ASR, Außenspiegel elektrisch, Beifahrersitz drehbar, Elektr. Fensterheber, ESP, Nebelscheinwerfer, Pilotensitze, Servolenkung, Tagfahrlicht, Tempomat
- 2. Garagentür, Ausstellfenster, Außenstauraumklappe, Doppelboden, Einstiegstufe elektrisch, Fahrerhaustür, Fahrradträger für 2 Räder, Glattblech, Hebe-Kippfenster, Heckgarage, Markise, Midi-Heki, Mini-Heki, Rahmenfenster, Verdunkelungs- und Fliegenschutzrollos, Vorzeltleuchte
- Ambiente-Beleuchtung, Fahrerhaus-Verdunklungssystem, Fahrerhaussitze drehbar, Fahrersitz drehbar, Wohnraumteppich
- Klimaanlage, Klimaanlage FH manuell, Warmwasserheizung, Gasheizung
- 3-Flammkocher, AES-Kühlschrank, Dunstabzugshaube, Kühlschrank mit Frostfach
- Cassetten-Toilette, Dusche, Dusche separat, Frischwassertank, Raumbad, Warmwasser
- Gasflaschenkasten für: 2x11 kg Fl., Gasumschaltanlage automatisch
- Navigationssystem, Radio/Tuner, Rückfahrkamera, SAT-Anlage automatisch, TV
- Solaranlage, Spannungswandler
- 1. Hand

Bilder









Verkäufer

Wohnmobile – Wohnwagen Wiedemann GmbH
Herr Timo Wiedemann
Dieselstr. 1
87448 Waltenhofen

✉ info@caravan-wiedemann.de