



## Technische Daten

<b>Modell-/Baujahr</b>	2020, 2020
<b>Gasprüfung</b>	08/2025
<b>Leistung</b>	103 KW / 140 PS
<b>km Stand</b>	35800 km
<b>Umweltplakette</b>	grün
<b>Basisfahrzeug</b>	Citroën
<b>Getriebe</b>	Schaltgetriebe
<b>Anzahl Schlafplätze</b>	4
<b>Gesamtlänge</b>	5413 cm
<b>Gesamtbreite</b>	2050 cm
<b>Höhe</b>	2710 cm
<b>Aufbauart</b>	Campervan
<b>techn. zul. Gesamtmasse</b>	3500 kg
<b>Zuladung</b>	820 kg
<b>Infrastruktur</b>	WC Küche
<b>Kraftstoff</b>	Diesel
	Seitensitzgruppe
	Doppelbett quer, Aufstelldach (Doppelbett)

**Wir verkaufen unser Womo wegen schwerer Krankheit, hätten es sonst gerne weiter genutzt, da klein genug für Nutzung als PKW, der in normale Parklücken passt und groß genug, um als Familie bequem zu reisen.**

Top gepflegt

- Scheckheftgepflegt
- Klimaanlage gewartet
- Citroen Service Aktionen ausgeführt
- Regelmäßig auf auf Professionellen Waschplatz ausführliche Wäsche inkl. Leiter, um auch Dach / Obere Bereich zu reinigen.
- Nach dem Winter in LKLW-Waschstrasse Unterbodenwäsche plus Profiwäsche.
- Laderaum ohne Kratzer durch penible Nutzung von
- Verpackungsmaterial für Transport der CP-Möbel etc.


Ausstattung

- Metallic-Lackierung: Artense grau
  - Alufelgen "light" 16 Zoll
  - Lederlenkrad
  - Chairman-Sitze
  - Tempomat
  - Klimaanlage manuell
  - Spiegel elektrisch verstellbar und beheizbar
  - Beifahrerairbag
  - LED Tagfahrlicht
  - LED-Außenleuchte
  - Trittstufe elektrisch
  - Remis Fahrerhausrollo (Front- und Seitenfenster)
  - Zuziehhilfe Schiebetür
  - Fliegenschutztür
  - Dachhaube vorne 70x50
  - Holzdekor: Eiche Sonoma 15mm
  - Klappen weiß
  - CP plus Heizungssteuerung
  - 2. Wohnraumbatterie
  - Radio Xzent DAB inkl. Bluetooth/USB
  - Rückfahrkamera in der 3. Bremsleuchte
  - zusätzlicher 3-Satz Steckdosensatz: 12V/220V/USB hinten über Bett links
  - (Gas) Duo Control CS
  - Aufstelldach in Wagenfarbe
  - Anhängerkupplung starr montiert
  - Markise mit Spezialadapter für Schlafdach
- 3 kleine Beschädigungen innen
- Eindruck in der Hecktürverkleidung unten innen
  - Kratzer an der Armlehne des Fahrersitzes
  - 2 der 4 Befestigungen der Platte vor dem unteren Laderaum abgebrochen - hält aber trotzdem

## Ausstattung

- Pakete (Frosterfach klein, Kühlschrank bis 110 l)
- ABS, Anhängerkupplung, ESP, Multifunktionslenkrad, Zentralverriegelung
- Klimaanlage
- Warmwasserboiler, Warmwasser
- Bluetooth Fahrerhaus, DAB Radio

## Bilder





Verkäufer