

Exposé

Peugeot J5 2,5 TD

13.700,- €

Fahrzeug



Technische Daten

Modell-/Baujahr	1988
Leistung	54 KW / 73 PS
km Stand	105262 km
Umweltplakette	keine
Basisfahrzeug	Peugeot
Getriebe	Schaltgetriebe
Anzahl Schlafplätze	5
Gesamtlänge	620 cm
Gesamtbreite	220 cm
Höhe	290 cm
Aufbauart	Alkoven
techn. zul. Gesamtmasse	3100 kg
Zuladung	600 kg
Infrastruktur	WC Küche
Kraftstoff	Diesel
	Mittelsitzgruppe, Seitensitzgruppe

Aus zeitlichen Gründen verkaufe ich mein Wohnmobil.

Es hat ein H-Kennzeichen und ist daher günstig in der Kfz-Versicherung.

Bürstner/Alkoven

Peugeot J5

H-Kennzeichen

Kilometerstand: 105807 km

Kraftstoff: Diesel

Erstzulassung; 12/1988

Leistung: 54 kW (73 PS)

Getriebe: Schaltgetriebe (5)

Fahrzeughalter: 3 einschließlich meiner Person

Farbe: Creme

Kategorie: Alkoven

Alkoven (2 Schlafplätze)

Mittelsitzgruppe (2 Schlafplätze)

Seitensitzgruppe (1 Schlafplatz)

2 Anschnallgurte für Fahrer und Beifahrer

Kinderliegeplatz oberhalb der Seitensitzgruppe (1 Schlafplatz)

Dusch/*WC (*2023 neuer Toilettenkassette + -Sitz/-deckel)

Extras:

Anhängerkupplung

Nachgerüstete Luftfederung

Solaranlagenpaneele/neue Batterie) (derzeit nicht in Betrieb)

Markise

Fahrradständer

Rückfahrkamera (nachträglich installiert)

Fliegengitter an Fenster und Tür

Vorrichtung für Satellitenschüssel

Mikrowelle

Telefonlautsprechanlage

Warmwasser/Heizung/Herd laufen mit Gas

(Das Warmwasser wurde von mir nicht genutzt.)

Kühlschrank 220 V (der Kühlschrank läuft aktuell ausschließlich über Strom)

Eine Gasprüfung ist nicht erfolgt.

Inneneinrichtung im Originalzustand

Aktuell: graue, abnehmbare Dekobezüge über Originalbezüge

Komplett-Reinigung aller Polster und Originalbezüge/Stoffbezüge, u.a

Funktionstüchtige Innen- und Außenbeleuchtung

Alle Fenster, mit z.T. neuen Fensteraussteller

Alle Seitz-Rollo-Zuglaschen erneuert

Gardinenstangen erneuert

Das Fahrzeug hat altersbedingte Spuren und Gebrauchsspuren ist aber insgesamt in gutem originale Zustand. Das Alkovenfenster wurde abgedichtet. Sehr kleine Roststellen am Motorhaubenrand. Innen trocken, keine Feuchtigkeit.

Folgende Erneuerungen/Werkstattarbeiten wurden u.a. gemacht:

Radlager vorne links, Faltenbalgsatz mit Gelenkkopf vorne rechts, Spurenstangenkopf links, Radnabe Vorderachse rechts, Achsenvermessung, Auspuffgummis, -schelle; Ventildeckeldichtung, Einspritzdüse Zylinder, Diverse Motorlager, Ölwechsel mit Filter, Bremsscheiben und Beläge vorne, Bremsbackensatz inkl. Radbremszylinder hinten
Das Fahrzeug wird unter Ausschluss der Sachmängelhaftung verkauft.

Ausstattung

- Kühlschrank bis 110 l
- Anhängerkupplung
- Warmwasserboiler

Bilder





Verkäufer