

Exposé

Pössl Duo Van

16.900,- €

Fahrzeug



Technische Daten

Modell-/Baujahr	2001
Leistung	94 KW / 128 PS
km Stand	152000 km
Umweltplakette	gelb
Basisfahrzeug	Peugeot
Getriebe	Schaltgetriebe
Anzahl Schlafplätze	2
Gesamtlänge	5500 cm
Gesamtbreite	2000 cm
Höhe	2520 cm
Aufbauart	Campervan
techn. zul. Gesamtmasse	3500 kg
Infrastruktur	WC Küche
Kraftstoff	Diesel
	Mittelsitzgruppe
	Doppelbett längs

Unser Wohnmobil ist zwar kein brandneues Modell, hat uns aber nie im Stich gelassen. Es ist startklar – einfach Sachen packen und losfahren!

Uns hat es durch einen Großteil Europas begleitet und war immer zuverlässig!

- Innenausstattung gemütlich und funktional
- Viel Stauraum für lange Reisen
- Schlafplätze für 2 Personen, 4 Sitze sind eingetragen
- Küche mit Edelstahlwaschbecken und Gasherd, Kühlschrank (Elektrolux) mit Gas-, 12Volt und 220 Volt Betrieb
- Badezimmer mit Thetford Chemietoilette, Kunststoffwaschbecken und Duschkopf/ Wasserhahn
- Trumatic C3402/ C6002 Warmwasserboiler mit integrierter Luftheizung
- Anhängerkupplung
- Schaudt Elektroblok EBL 263-3
- Frischwassertank im Innenraum
- Abwassertank unter dem Fahrzeug
- Seitlichen Fenster haben Insektenschutzgitter und Rollos.
- Es passt eine 11 Kg Gasflasche ins Heck

Im Jahr 2019 wurde erneuert:

- Zahnriemen
- Stoßdämpfer Vorderachse
- Alle 4 Reifen (Ganzjahresreifen)
- Anschlagpuffer Hinterachse
- Bremskraftregler Hinterachse
- Zusatzfedern Hinterachse von Goldschmidt (eingetragen, keine Auflastung)
- Bremsbackensatz Hinterachse
- Handbremsseile

Im Jahr 2023 erneuert:

Wischergestänge und Wischerarme
Polster für die Sitzgruppe im Aufbau (Rechnung vorhanden)

Im August 2024 erneuert:

- Wärmetauscher/ Heizungskühler
- Aufbaubatterie

-Letzter Ölwechsel Mai 2022 bei 143941

TÜV/ Gasprüfung bis 05/2025

Alle Tüvberichte liegen vor. Der Kilometerstand kann somit einwandfrei nachgewiesen werden.

Mit dabei sind zwei Stromkabel für Landstrom, eine fast halbvolle 11Kg Gasflasche sowie zwei Auffahrkeile und ein Heizlüfter.

Aktuell bekannte Mängel:

- Dachluke muss repariert, oder getauscht werden (Aufsteller gebrochen)
- Waschbecken im Bad gebrochen. Wurde erst mal repariert.


Bitte haben Sie Verständnis, dass wir den Preis nur nach einer Besichtigung verhandeln werden.

- Kühlschrank bis 110 l, Frosterfach klein
- Anhängerkupplung
- Warmwasserheizung

Ausstattung

- Warmwasser, Warmwasserboiler

Bilder





Verkäufer