

Exposé

Hymer Exsis-i 580


67.990,- €

MwSt. ausweisbar

Fahrzeug



Grundriss



Technische Daten

Modell-/Baujahr	2020
Erstzulassung	24.10.2019
TÜV	10/2024
Leistung	103 KW / 140 PS
km Stand	44098 km
Umweltplakette	grün
Schadstoffklasse/-norm	Euro 6d-Temp
Basisfahrzeug	Fiat Ducato
Motordetails	2,3 Multijet
Getriebe	Schaltgetriebe
Anzahl Schlafplätze	4
Gesamtlänge	699 cm
Gesamtbreite	222 cm
Höhe	277 cm
Innenhöhe	198 cm
Aufbauart	Integriert
Masse in fahrber. Zustand	2900 kg
techn. zul. Gesamtmasse	3500 kg
Zuladung	600 kg
Sitze mit Gurt	4
Kraftstoff	Diesel
Heizung	6 kw Warmluft
Kühlschrankvolumen	142 l
Wasservorrat	120 l
Abwassertankvolumen	90 l
Batterie	95 Ah
Polster	Ventura
Steckdosen 230V	4
Steckdosen 12V	1
Steckdosen USB	2
	L-Sitzgruppe
	Einzelbett, Hubbett

Beschreibung

- MwSt ausweisbar
- Das Fahrzeug war von Oktober 2019 bis Januar 2024 im Fuhrpark der Hymer GmbH zugelassen
- Wartungsnachweise aus dieser Zeit liegen nicht bei, Dichtigkeitsgarantie ist ausgelaufen
- Fiat Ducato 3,5 t - 2,3 MultiJet - 103 KW/140 PS - Euro 6 d temp
- Bereifung-Stahl 225/75/R16C/6J
- Höhen- und Neigungsverstellung für Pilotensitze
- Tempomat
- Möbeldekor Tip Printed, Wohnwelt Ventura
- elektrische Einstiegstufe Fahrerhaus
- Markise 450 x 250cm
- Automatische Gasflaschenumschaltanlage mit Crash Sensor und EisEx inkl. Gasfilter
- TV-Halter Wohnraum
- Zusatzpolster zwischen den Längseinzelbetten inkl. integriertem Komfortaufstieg und Tablett
- Komfort Plus-Paket 4 (Fliegenschutzrollo an der Eingangstür, Fenster mit Verdunkelungsrollo und integriertem Mülleimer in Eingangstür, Fahrtür mit elektrischem Fensterheber und Einstiegsbeleuchtung)
- Küchenwandverkleidung
- Gewichtsangabe (Die tatsächliche Masse des Fahrzeugs, d.h. die Masse in fahrbereitem Zustand zuzüglich aller bestellten und werkseitig verbauten Sonderausstattung beträgt laut Herstellerwiegung ca 3066 kg.)
- aktuell keine RFK (Rückfahrkamera) verbaut
- Das Fahrzeug hat, innen wie außen, deutlich sichtbare Gebrauchsspuren, Beulen und Kratzer. Mängel sind etwa: kleine Löcher rechts im Amaturenbrett, Druckstellen Garagentürverkleidung, Stoßfänger hinten verschrammt und beschädigt, Radlauf vorne rechts verschrammt, Stauraumwanne beschädigt, Beulen im Dach, Streifspuren Seiten und Markise, kleiner Lackriss Seitenwand HL.
- Gewichtsangabe (Die tatsächliche Masse des Fahrzeugs, d.h. die Masse in fahrbereitem Zustand zuzüglich aller bestellten und werkseitig verbauten Sonderausstattung beträgt ca. 2900 kg.)

Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten.

Ausstattung

- Servolenkung, Tempomat
- Heckgarage, Markise
- Klimaanlage
- Dusche separat
- Radio/Tuner

Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten.

Bilder







Verkäufer

Hymer Zentrum B1 Dhonau GmbH
Hymer-Zentrum B1 Dhonau GmbH Fahrzeugverkaufsteam
Kölner Str. 35 - 37 (Kreuzung B1 / B223)
45481 Mülheim an der Ruhr

☎ +49-(0)208-48429-25

FAX +49-(0)208-48429-29

✉ caraworld@transfer.syscara.com