

Exposé

Weinsberg CaraTwo 500 QDK

15.000,- €

Fahrzeug



Technische Daten

Modell-/Baujahr	2017
Anzahl Schlafplätze	6
Gesamtlänge	724 cm
Gesamtbreite	232 cm
Höhe	257 cm
techn. zul. Gesamtmasse	1500 kg
Zuladung	300 kg
Infrastruktur	WC Küche Mittelsitzgruppe
	Doppel-/franz. Bett, Etagenbett, Doppelbett längs

Technische Daten

Marke Weinsberg
Modell CaraTwo 500 QDK
Erstzulassung 08/2017
Zulassungsbesch. Teil II Zulässiges
Gesamtgewicht in kg 1500
Anzahl Schlafplätze 6
Mover / Rangierhilfe Ja
Antischlingerkupplung Ja
Stand- / Dachklimaanlage Nein
HU abgelaufen Nein
HU gültig bis 08/2026
Länge in mm 7255
Hauptsatz Reifen Ganzjahresreifen
liegt nicht vor, Fahrzeug finanziert/geleast

Historie und Pflegezustand

Anzahl der Fahrzeughalter 2
Aufbau-
Dichtigkeitsprüfung
Nein
jährlich erfolgt
Raucherfahrzeug Nein
Tiere mitgeführt Nein
Wasserschaden Nein
Hagelschaden Nein
Unfallstatus Unfallfrei
Fahrzeug wurde vermietet Nein

Ausstattung

Bordküche Ja
Doppelbett / franz. Bett Ja
Dusche Ja
Etagenbetten /
Stockbetten Ja
Fensterverdunklung Ja
Frischwassertank Ja
Gasheizung Ja
Kühlschrank Ja
Quensbett Ja
Solaranlage Ja
Stabilstützen Ja
WC Ja

Beschreibung

Verkauft wird der selten genutzte und sehr gepflegte Wohnwagen- Doppelstockbett, Kinderbereich abtrennbar-
Duschbad- 4er
Sitzgruppe, die zu einem Doppelbett umgebaut werden kann- fest verbautes Elternbett- Kochfeld mit 3 Gasplatten-
Mover

zum Bewegen über Fernbedienung mit eigener Batterie- Therme für Warmwasser- Photovoltaik Anlage- zusätzlichem

Beleuchtungspaket- sogenanntem Advanced Paket- Kombi-Rollos an den Fenstern, inkl. Verdunklung und Insektenschutz-

Insektenschutztür- Schwerlastkurbelstützen- Stabilisator-Sicherheits-Kupplung- Frischwassertank 45 Liter, FesteinbauKühl

/Gefrierfach

Beschreibung von bekannten Mängeln

Kühlschrank läuft nur noch über Strom, nicht mehr über Gas. Das muss repariert werden. Deshalb konnte die Dichtigkeitsprüfung und Gasprüfung im August nicht gemacht werden. Kann an einem kaputten Zünder liegen. Radabdeckung

Kratzer.

SchädenSchaden im Bereich...: Außen

Karosserie - Schadensstelle: Seite rechts

Karosserie - Schadenstyp: großer Kratzer

Ausstattung

- Frosterfach klein, Kühlschrank über 110 l
- elektr. Rangierhilfe
- AES-Kühlschrank
- Warmwasser, Warmwassertherme

Bilder





Verkäufer