

Grundriss



## Technische Daten

Leistung	96 KW / 130 PS
km Stand	41000 km
Umweltplakette	grün
Basisfahrzeug	Fiat
Getriebe	Schaltgetriebe
Anzahl Schlafplätze	6
Gesamtlänge	699 cm
Gesamtbreite	235 cm
Höhe	305 cm
Aufbauart	Alkoven
techn. zul. Gesamtmasse	3850 kg
Infrastruktur	WC Küche
Kraftstoff	Diesel
	Mittelsitzgruppe
	Doppelbett quer



angeboten wird das Wohnmobil

Forster A699HB (Eine Marke von Euramobil)

Holzfreier Aufbau, voll-GFK

aktuell aufgelastet auf 3,85t, ablastbar auf 3,5t

HU 04/2025 ( wird vor Übergabe neu gemacht )

Ausstattung ab Werk:

130 PS Diesel, KEIN Adblue

Innenbeleuchtung kpl. LED

Mittelsitzgruppe

Fahrerhaussitze mit Armlehnen

Fahrerhausklimaanlage

DAB Radio mit Navigation

4-fach Fahrradträger Fiamma, verschraubt, nicht verklebt ( verklebte können abfallen), umgebaut für 3 Räder (4.

Schiene ist vorhanden)

Zentralverriegelung Fahrerhaus und Aufbautür

2 gleichgrosse Garagentüren

Rückfahrkamera

Markise 3,5m

Durchstieg in Heckgarage

3-flammiger Gaskochfeld

Kühlschrank mit Gefrierfach

Heizung Truma Combi 4

120l Frischwasser

100l Grauwasser

Sitzgruppe kann zu Schlafplätzen umgebaut werden

Upgrades

Ausbau der Heckgarage mit Regalsystem

Wechsel auf Aufbaubatterie LiFePo WATTSTUNDE 100Ah ( 33 Ladezyklen )

Ladebooster Victron 18 A

Solarpanel 200W WATTSTUNDE

MPPT Solarladeregler victron

Dachlüfter MaxxFan mit Fernbedienung Juni 2022 (Fenster und Lüfter können bei der Fahrt und Regen in Benutzung bleiben)

Tellerfederung Heckbett für mehr Schlafkomfort

Gummimatte Fahrerhaus

Umrüstung Gasversorgung Truma Duo Control CS, automatische Flaschenumschaltung ( mit crashsensor, Flaschen dürfen bei der Fahrt Geöffnet bleiben)

Nachrüstung USB-Ladesteckdosen im Alkovenbett und Heckbett

Kühlschranklüfter Titan

Folgendes Zubehör ist im Preis incl. :

Rafterstange für Markise

Fiamma Seitenwand+Stange mit Fenster für Markise

Lüftungsgitter für Fahrerhausfenster

zweite Toilettenkassette mit ungebrauchtem neuen Toilettensitz

2 St. Auffahrkeile Fiamma Level up

25m CEE Kabel

Vorzeltteppiche



Folgende Defekte sind bekannt:

Innengriff Aufbautür abgebrochen, repariert mit Gurtband (S. Foto)

Fahrzeug ist gereinigt und kann nach Absprache in 90537 Feucht besichtigt werden.

- Kühlschrank bis 110 l, Frosterfach klein
- Multifunktionslenkrad, Zentralverriegelung
- Heckgarage
- AES-Kühlschrank
- Warmwasser, Warmwasserboiler
- Bluetooth Fahrerhaus, DAB Radio



















Verkäufer